

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)


(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 10mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2222 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2222

EN

Rechargeable wireless mouse

Specifications:



Resolution:	800/1200/1600 DPI
Remote distance:	Within 10m
Transfer method:	Wireless
Interface:	USB
Battery:	500mAh (Input DC 5V/1A)
Power charging:	Type-C
Charging time:	approx. 3hrs
Usage under full power:	approx. 35 hrs

Charging wireless mouse:

Connect the mouse with power sources using the cable provided. Charging times may vary subject to the power source being used. When the blue light is illuminated the mouse is charging. When the light turns off, the mouse is fully charged.

Instructions for use:

1. Find the USB receiver in the base of the mouse. Plug the receiver into the USB port of the computer.



2. Switch on the mouse.
3. The mouse is ready to work.

DE

Wiederaufladbare Wireless Mouse

Technische Daten:

Auflösung:	800/1200/1600 DPI
Entfernung der Fernbedienung:	Innerhalb 10m
Übertragungsmethode:	Kabellos
Schnittstelle:	USB
Batterie:	500mAh (Eingang DC 5V/1A)
Stromaufladung:	Typ-C
Aufladezeit:	ca. 3 Stunden
Nutzung unter voller Leistung:	ca. 35 Std.

Aufladen der kabellosen Mouse:

Verbinden Sie die Mouse über das mitgelieferte Kabel mit einer Stromquelle. Die Ladezeiten können je nach verwendeter Stromquelle variieren. Das blaue Licht zeigt an, dass die Mouse aufgeladen wird. Wenn sich das Licht ausschaltet, ist die Mouse vollständig aufgeladen.

Bedienungsanleitung:

1. Der USB-Empfänger befindet sich im Gehäuse der Mouse.
Entnehmen Sie diesen und stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.



2. Schalten Sie die Mouse nun ein.
3. Die Mouse ist einsatzbereit.

FR

Souris sans fil rechargeable

Spécifications :

Résolution :	800/1200/1600 DPI
Distance de contrôle :	dans un rayon de 10m
Méthode de transfert :	sans fil
Interface :	USB
Batterie :	500mAh (entrée DC 5V/1A)
Chargement :	Type-C
Temps de charge :	env. 3h
Utilisation à pleine puissance :	env. 35 h

Chargement de la souris sans fil :

Connectez la souris aux sources d'alimentation à l'aide du câble fourni. Les temps de charge peuvent varier en fonction de la source d'alimentation utilisée. Lorsque le voyant bleu est allumé, la souris est en cours de chargement. Lorsque la lumière s'éteint, la souris est complètement chargée.

Mode d'emploi :

1. Trouvez le récepteur USB dans la base de la souris. Branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur.



2. Allumez la souris.
3. La souris est prête à fonctionner.

ES

Ratón inalámbrico recargable

Especificaciones:

Resolución:	800/1200/1600 DPI
Distancia remota:	Hasta 10 m
Método de transferencia:	Inalámbrica
Interfaz:	USB
Batería:	500 mAh (entrada CC 5 V/1 A)
Carga de energía:	tipo C
Tiempo de carga:	aprox. 3 horas
Uso a plena potencia:	aprox. 35 h

Cómo cargar el ratón inalámbrico:

Conecte el ratón a las fuentes de alimentación utilizando el cable suministrado. El tiempo de carga puede variar según la fuente de alimentación utilizada. Cuando la luz azul se ilumina, el ratón se está cargando. Cuando la luz se apaga, el ratón está completamente cargado.

Instrucciones de uso:

1. Localice el receptor USB en la base del ratón. Conecte el receptor en el puerto USB de su ordenador.



2. Encienda el ratón.
3. El ratón está listo para funcionar.

IT

Mouse senza fili ricaricabile

Specifiche

Risoluzione:	800/1200/1600 DPI
Distanza remota:	entro 10 m
Metodo di trasferimento:	wireless
Interfaccia:	USB
Batteria:	500 mAh (ingresso CC 5 V/1 A)
Ricarica:	tipo C
Tempo di ricarica:	ca. 3 ore
Utilizzo a piena potenza:	ca. 35 ore

Ricarica del mouse wireless:

Collegare il mouse alle fonti di alimentazione utilizzando il cavo in dotazione. I tempi di ricarica possono variare in base alla fonte di alimentazione utilizzata. Quando la luce blu è accesa, il mouse è in carica. Quando la luce si spegne, il mouse è completamente carico.

Istruzioni d'uso:

1. Trovare il ricevitore USB nella base del mouse. Collegare il ricevitore alla porta USB del computer.



2. Accendere il mouse.
3. Il mouse è pronto per funzionare.

NL

Oplaadbare draadloze muis

Specificaties:

Resolutie:	800/1200/1600 DPI
Afstandsbediening:	Binnen 10m
Overdrachtsmethode:	Draadloos
Interface:	USB
Batterij:	500mAh (ingang DC 5V/1A)
Voeding opladen:	Type-C
Oplaadtijd:	ongeveer 3 uur
Gebruik op vol vermogen:	ongeveer 35 uur

Draadloze muis opladen:

Sluit de muis met de meegeleverde kabel aan op een stroombron. De oplaadtijd kan variëren, afhankelijk van de gebruikte stroombron. Wanneer het blauwe lampje brandt, wordt de muis opgeladen. Als het lampje uitgaat, is de muis volledig opgeladen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Zoek de USB-ontvanger in de voet van de muis. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van de computer.



2. Zet de muis aan.
3. De muis is klaar voor gebruik.

PL

Bezprzewodowa mysz z funkcją ładowania

Dane techniczne:

Rozdzielczość:	800/1200/1600 DPI
Dystans zasięgu:	W promieniu 10 m
Metoda transferu:	Bezprzewodowy
Interfejs:	USB
Bateria:	500mAh (wejście DC 5V/1A)
Ładowanie:	Typ-C
Czas ładowania:	około 3 godzin
Zużycie przy pełnej mocy:	ok. 35 godz.

Ładowanie myszy:

Podłącz mysz do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla. Czas ładowania może się różnić w zależności od używanego źródła zasilania. Gdy świeci się niebieskie światło, mysz jest w trakcie ładowania. Gdy dioda zgaśnie, mysz jest w pełni naładowana.

Instrukcje użytkownika:

1. Znajdź odbiornik USB w podstawie myszy. Podłącz odbiornik do portu USB komputera.



2. Włączanie myszy.

3. Mysz jest gotowa do pracy.